


PAREMENTURE_DEUVANT
ENC_TISSU, SURPLUS de COUTURE=(1, 1)
ZJ 168-110-92-146



— D K O T +


BIAIS en CM 196,87


+ T T —

PARTIE_DEVANT

En TISSU, Surplus de couture=(1,1)


zj=168-110-92-116






Surplus de couture=(1,1)


92-116



MANCHE


F TIAAU A 1





$r_e = (1, 0)$
D05






PAREMENTURE_ENCOLURE
En , Surplus de couçu
zj=168-110-92-116

H

DAREMENTURE_D-OURLET
EJ , SCYPIUS de COU
NJ = 168-110-92-116




```
_DOS  
ure=<1,0>
```

PARTIE_DOS

EN TISSU,

Zj=168-110-

-Droit fil-



EN TISSU, Surplus de couture =

Zj = 168 - 110 - 92 - 116

